

АКТ № _____ от « 07 » сентября 2017 г.
обследования МБДОУ РС 710 по вопросам антитеррористической защищенности,
технического состояния объекта и средств сигнализации

Наименование объекта Дошкольное учреждение МБДОУ РС 710

Комиссия в составе представителей:

Инспектор ОПДН ОМВД России по Теллеровскому району
ст. л.-т. полиции Сушино В.Г.

Инспектор УУМ _____
должность, фамилия, инициалы

Представитель ОВО _____
должность, фамилия, инициалы

Представитель МЧС _____
должность, фамилия, инициалы

Представитель местного самоуправления _____

Представитель образовательного учреждения Заведующая МБДОУ РС 710

должность, фамилия, инициалы

Косерга Наталья Александровна

произвела обследование вышеуказанного объекта и установила:

1. Общая характеристика и техническое состояние объекта

1.1. Категория объекта: Дошкольное учреждение

1.2. Объект размещен (несколько зданий, отдельно стоящее здание, помещение в одном здании и т.д.):
одно здание

1.3. В помещениях располагаются (наименование отделов - бухгалтерия, склад и т.д.) Пилебок,
красильная, игровая комнаты, спальня, муз. кабинет,
техническая комната

1.4. Этажность (если помещение, указать этаж): одноэтажное.

1.5. Вид строения (деревянное, каменное, железобетонное и пр.): каменное
железобетонное.

1.6. Назначение объекта: Дошкольное учреждение

1.7. Наличие, количество и состояние укрепленных дверей, окон, запорных устройств люков, вентиляционных шахт, ограждения, освещения и других уязвимых мест: двери закрыты,
вентиляционные шахты закрыты

1.8. Аренда помещения (наименование организации, юридический адрес, количество занимаемой площади)
Арендуют не

1.9. Вход на объект осуществляется: пер. Школьный 7. через металлические
двери

1.10. Освещенность территории объекта: освещенность по количеству
по периметру

1.11. Наличие целостности ограждения: территория ограждена
колючим железобетонным ограждением.

2. Средства связи. Охранно-пожарная и тревожная сигнализация

2.1. Наличие охранно-пожарной сигнализации, работоспособность В наличии. В исправ.

- ком состоянии
- 2.2. Наличие КТС с выводом на ПЦО ОВО, ее работоспособность В исправном состоянии
 - 2.3. Наличие «Мобильного охранника», работоспособность В наличии
 - 2.4. Наличие резервного питания средств охранно-пожарной сигнализации В исправном состоянии
 - 2.5. Наличие видеонаблюдения две камеры. центральная и задняя часть объекта
 - 2.6. Наличие охраны (сторожевая, лицензированная, ЧОП, др.) 4-е сотрудника охраны по смене

Выводы и рекомендации: _____

Сроки их выполнения: _____

СОГЛАСОВАНО:

Инспектор ОПДН _____ (Сушко А.Г.)
 Представитель ОВО _____
 Представитель _____
 Представитель _____ (ИИ-Козарь)

